

АКТ
обследования охраняемого объекта

«16» 12 2024г.

с. Чурапча

Комиссия в составе:

1. Представитель ОВО по Чурапчинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)» начальник ПЦО ОВО по Чурапчинскому району капитан полиции Потапов Семен Викторович;

(должность, специальное звание, Ф.И.О.)

2. Электромонтёр ОВО по Чурапчинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)» Красильников Яков Валерьевич;

(должность, Ф.И.О.)

3. Представитель «Собственника» _____

(должность, Ф.И.О.)

Провели обследование на техническую укрепленность и оснащённость средствами тревожной сигнализации охраняемого объекта.

МКУК «Чурапчинская МЦБС» с. Чурапча ул. Ленина д.28

(полное наименование, адрес объекта)

Краткое описание объекта:

Объект расположен в двухэтажном железобетонном здании 2024 года постройки. Стены из шлакоблоков. Центральный вход осуществляется с западной стороны, через внутренний дверной проем. Центральный наружный вход имеет две двери из стеклопакета, имеется тамбур из стеклопакета, двухстворчатые, оборудованы врезным замком. Имеется один эвакуационный выход с восточной стороны, который оборудован одним врезным замком. Территория огорожена. Отопление автономное газовое.

На момент проверки КТС (исправен/неисправен) _____

Время прохода тревожной сигнализации (КТС) 35 сек

Проведённой проверкой выявлены следующие недостатки и нарушения:

1. _____
2. _____

На основании выше изложенного предлагаем:

О принятых мерах по выполнению данных предложений, прошу сообщить в ОВО по Чурапчинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)», срок 30 дней со дня получения акта обследования.

1. Начальник ПЦО ОВО по Чурапчинскому району капитан полиции

(должность, спец. звание)

2. Электромонтёр ОВО по Чурапчинскому району

(должность)

3. директор

(должность)

С.В. Потапов

(Ф.И.О. подписи)

Я.В. Красильников

(Ф.И.О. подписи)

Смирнова А.И.

(Ф.И.О. подписи)